Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 71»
624200 Свердловская область, г. Лесной, ул. Белинского, 18
тел. 8(34342) 7-78-17, 7-87-16

Утверждаю:
Директор МБОУ СОШ №71
_____ И. А. Приходько
20 марта 2020 года

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 71»

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

N 1 "20" марта 2020 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 71», МБОУ СОШ № 71

1.2. Полный почтовый адрес объекта 624200, Свердловская область, г. Лесной, ул. Белинского, дом № 18

1.3. Сведения о размещении объекта: 4 этажа, 4620,8 кв. м,

отдельно стоящее здание 4 этажа, 4620,8 кв. м,

включая здание пристроя 3 этажа, 970 кв. м,

наличие прилегающего земельного участка (да, нет), да , 16682 кв. м

1.4. Год постройки здания 1961 год, пристроено здание столовой (1 этаж), спортивного зала (2,3 этаж)1975 год, последнего капитального ремонта 2005 год

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____,

капитального _____

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 71», МБОУ СОШ № 71

1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail

624200, Свердловская область, г. Лесной, ул. Белинского, дом № 18,8(34342)7-78-17, sch71@edu-lesnoy.ru

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) **оперативное управление**

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) **муниципальная**

1.11. Вышестоящая организация (наименование) **Муниципальное казенное учреждение**

«Управление образования администрации городского округа «Город Лесной»

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый адрес, телефон, e-mail) **624200, Свердловская оласть, город Лесной, ул. Кирова,д.20, 8 (34342) 43994, 69209 uo@edu-lesnoy.ru**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов)) **образование**

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) **дети**

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью**

2.4. Виды услуг **Образование среднее общее**

2.5. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно) **на объекте, на дому**

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **550 человек**

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **да**

3. Состояние доступности объекта

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь обследования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Рейсовый автобус № 10, «КПП-1- ул. М.- Сибиряка» остановка « Школа» в весенне-летний период, остановка «Школа» в осеннее-зимний период.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

Расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м в весеннее-летний период, 100 м в осеннее-зимний.

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 100 метров

3.2.2. Время движения (пешком) 4 минуты

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) **да**

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; **регулируемые**, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, **визуальная**;

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть, нет (описать) перед центральной входной дверью 12 ступенек (высота ступени – 15 см), перед входной дверью с левого торца здания 3 ступени(высота ступени – 15 см).
Их обустройство для инвалидов на коляске: **Да** (пандус, длиной 6м) с левого торца здания

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

N строки	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <**>
1	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения <***>	ДУ
2	в том числе инвалиды:	ДУ
3	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
4	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
5	с нарушениями зрения	ДУ
6	с нарушениями слуха	ДУ
7	с умственными нарушениями	ДУ

* С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;

** указывается один из вариантов ответа: "А" (доступность всех зон и помещений - универсальная); "Б" (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); "ДУ" (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); "Нет" (не организована доступность);

*** указывается худший из вариантов ответа.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов <*>					
		К для передвигающихся на креслах-колясках	О с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата	С с нарушениями зрения	Г с нарушениями слуха	У с умственными нарушениями	Для всех категорий маломобильных групп населения <**>
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	ДУ	ДУ	ДЧ	ДП	ДЧ
2.	Вход (входы) в здание	ДУ	ДУ	ДУ	ДЧ	ДП	ДУ
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	ДУ	ДУ	ДУ	ДЧ	ДП	ДУ
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДП	ДУ
5.	Санитарно-	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ

	гигиенические помещения						
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ	ДЧ	ДУ	ДУ	ДЧ	ДУ
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДУ	ДП	ДЧ
8.	Все зоны и участки <**>	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДП	ДУ

---

* Указывается: ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.)); Нет - недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения);

** указывается худший из вариантов ответа.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

ДУ (К, О, С, Г, У)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функцион	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)

	альные зоны				
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный); оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
1	2	3	4	5	6
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Имеется ровное асфальтовое покрытие	Установка кнопки вызова персонала для инвалидов-колясочников с целью оказания им помощи при въезде в здание, приобретение извещателя наручного Ми Моно для дистанционного приема сигнала.		
2.	Вход (входы) в здание		Установить информацию со стороны дверной ручки (рядом с калиткой) Установить звуковые, визуальные и тактильных ориентиры. Разместить информацию на каждом входе о расположении и направлении движения к приспособленному входу.		Организовать оказание ситуационной помощи
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая	Просторные помещения с ровным полом	Проведения мероприятий по техническому обустройству (при условии	Мобильный гусеничный лестничный подъемник (ступенькоход)	Организовать оказание ситуационной помощи

	пути эвакуации		капитального ремонта). Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров.		
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)		Расширение дверных проемов и замена дверей в туалетных комнатах, (при условии капитального ремонта).		
5.	Санитарно-гигиенические помещения		Капитальный ремонт-реконструкция санитарно-гигиенической комнаты, удовлетворяющая требованиям «доступной среды»		
6.	Система информации и связи (на всех зонах)		Оснащение визуальными, акустическими, тактильными средствами информации. до 2025 года. Дублирование основной информации рельефно-точечным шрифтом Брайля.		
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)		Установка звукового сигнала на пешеходном переходе		Оказание ситуационной помощи
8.	Все зоны и участки		Проведение работ в рамках капитального и текущего ремонта - оснащение оборудованием	Мобильный гусеничный лестничный подъемник (ступенькоход)	Оказание ситуационной помощи

* Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

4.2. Период проведения работ **согласно постановления на 2015-2020 годы (при условии финансирования)**

в рамках исполнения Постановление **Администрации ГО «Город Лесной» об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по повышению значений показателей доступности для инвалидов приоритетных объектов и услуг на территории Городского округа «Город Лесной» на 2015-2020 годы.**

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ

по адаптации объекта - **обеспечение индивидуальной мобильности для всех категорий инвалидов** (за исключением второго и третьего, четвертого этажа для инвалида на коляске) **ДЧ-(К,С,О,Г,У)**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

согласование **требуется**

имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности

объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),

прилагается акт обследования объектов социальной инфраструктуры № от Управления социальной политики Свердловской области по г.Лесному

4.5. Согласовано:

Представители общественных организаций инвалидов:
Председатель Нижнетуринского ВОИ _____ Коструб К.Л.
должность, (подпись) Ф.И.О.

4.6. Информация направлена в
Управление социальной политики по ГО «Город Лесной»
(наименование территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области)
_____ для размещения в автоматизированной информационной
(дата)
системе "Доступная среда Свердловской области".

Руководитель объекта (Директор) _____ /Приходько Ирина Александровна/
М.П. (подпись)

Дата 20.03.2020

4.7. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта: _

Руководитель объекта (должность) _____ /фамилия, имя, отчество/

(подпись)

Дата 20.03.2020

Утверждаю:
Директор МБОУ СОШ №71
И.А.Приходько _____
«__» _____ 2020 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1

Городской округ «Город Лесной» «20» 03 2020 г.
Наименование МР/ГО

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №71»
1.2. Адрес объекта _624204 Свердловская область, город Лесной, ул. Белинского , 18
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание (школа) четыре этажа, 4620, кв.м.
- здание пристроя (3 этажа, столовая (1 этаж), спортивный зал (2,3 этаж),970 кв.м
Наличие прилегающего земельного участка – **ДА**, НЕТ, 16647 кв.м
1.4. Год постройки здания и мастерской 1961, последнего капитального ремонта 2005г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального _____

2. Характеристика деятельности организации на объекте
Вид деятельности дополнительно - **образовательная деятельность**

3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Рейсовый автобус № 10, «КПП-1- ул. М.-Сибиряка» остановка « Школа» в весенне-летний период, остановка «Школа» в осеннее-зимний период.
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **НЕТ**
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м в весеннее-летний период, 100 м в осеннее-зимний.3.2.2 время движения (пешком) 3 минуты в весеннее-летний период, 5 минут в осеннее-зимний.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (**да,** *нет*),
3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые**; *регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная,* **визуальная**; *нет*
3.2.6 Перепады высоты на пути: , ***нет***
Их обустройство для инвалидов на коляске: *да,* **нет**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	**Категория инвалидов** (вид нарушения)	**Вариант организации доступности объекта** (формы обслуживания)*
1.	**Все категории инвалидов и МГН**	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	**Основные структурно-функциональные зоны**	**Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов****	**Приложение**	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (К, О, С, Г, У)		
2	Вход (входы) в здание	ДУ (К, О, С, Г, У)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (К, О, С, Г, У)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (К, О, С, Г, У)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (К, О, С, Г, У)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (К, О, С, Г, У)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (К, О, С, Г, У)		

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: **ДУ** - доступно условно

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Проведение мероприятий по техническому обустройству (при условии капитального ремонта).
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Расширение дверных проемов и замена дверей в туалетных комнатах, (при условии капитального ремонта).
5	Санитарно-гигиенические помещения	В рамках капитального ремонта с установленными нормами.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Оснащение визуальными, акустическими, тактильными средствами информации. До 2025 года.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	
8.	**Все зоны и участки**	Проведение работ в рамках капитального ремонта.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ **по мере финансирования**

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть):*

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; **нет**

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)**;нет**

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов **нет;**

4.4.6. другое **нет**

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается **нет**

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту на 2 л.
2. Входа (входов) в здание на 2 л.
3. Путей движения в здании на 2 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 2 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 2 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 10 л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 28 л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)
_____
_____

Руководитель
рабочей группы Директор Приходько И. А. _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы:

Заместитель директора по АХР Широкова И. А. _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Заместитель директора по ВР Лукьянова О.Н. _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:
представители общественных
организаций инвалидов

Председатель Нижнетуринского ВОИ Коструб К.Л. _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

_____ _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте

_____ _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

_____ _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от “ 20 “ марта 2020г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБОУ СОШ №71

Свердловская область, г. Лесной , Белинского,18

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1		отсутствие всех видов информации	К, О, С	оснастить информацией	оборудовать информацией
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	1		отсутствие информационной поддержки	К, О, С	оснастить информацией	оборудовать информацией
1.3	Лестница (наружная)	есть	2		Не выявлено			
1.4	Пандус (наружный)	есть	3	1	Не выявлено			
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Не обозначено парковочное место для спецтранспорта МГН	О	Нанести обозначение для спецтранспорта	Установить аншлаг
	ОБЩИЕ требования к зоне	Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку (территории предприятия) к зданию Информационная поддержка на всех путях движения МГН						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Территория, прилегающая к зданию	ДУ	1-4	1-6	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ***зона «Территория, прилегающая к зданию» оснащения информационной поддержкой и выделения парковочного места для спецтранспорта МГН.***

риложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от “ 20 “ марта 2020 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МБОУ СОШ №71

Свердловская область, г.Лесной, Белинского,18

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)		2					
2.2	Пандус (наружный)	есть	3	1	Не выявлено			
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	4	1	Не выявлено			
2.4	Дверь (входная)	есть	5	1	Не выявлено	К, О, С		
2.5	Тамбур	есть	6	8	соответствует			
	ОБЩИЕ требования к зоне	Как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного подземного или надземного перехода к зданию						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДУ	1	1	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ***зона «Вход в здание» не нуждается в ремонте лестницы и входных дверей.*** Разрыв страницы

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от " 20 " марта 2020 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБОУ СОШ №71

Свердловская область, г.Лесной, Белинского,18

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	7	3,4	Отсутствие тактильной и акустической информаций	Г, С	Оборудование информационной поддержкой	Установка информационного оборудования
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	8	2				
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						

3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть		2				
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	5	2		Все		
	ОБЩИЕ требования к зоне	Определяется наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне целевого назначения. Зоны отдыха- на каждом доступном МГН этаже (в том числе и для инвалидов на креслах-колясках) на 2 - 3 места						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	1	4,5,6	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ***Зона «Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)» требует текущего ремонта полов и оснащение тактильной и акустической информацией.***

Приложение 4

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от " 20 " марта 2020 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

МБОУ СОШ №71

Свердловская область, г.Лесной, Белинского,18

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов

	планировочного элемента	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	9	9		К		
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и других МГН (в том числе вблизи входов), информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте 1,3 – 1,4 м; - дублирование рельефными знаками						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения	ДУ	1	7	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ***зона «Целевого назначения здания» требуется в текущем ремонте и оснащение тактильной и акустической информацией.***

Приложение №5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от " 20 " марта 2020 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МБОУ СОШ №71

Свердловская область, г.Лесной, Белинского,18

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	10	6,7	Отсутствие универсальной кабины	К, О, С,	Оборудовать универсальную кабину	Установить универсальную сантехнику
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	11	10				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиеническое помещение	ДУ	1	8	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ***<u>зона «Санитарно-гигиенические помещения» требует текущего ремонта в виде оборудования помещения универсальной сантехникой</u>***

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от " 20 " марта 2020 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

МБОУ СОШ №71

Свердловская область, г.Лесной, Белинского,18

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	1		Не выявлено			
6.2	Акустические средства	нет				Г	Оснащение информацией	Установить акустическое оборудование
6.3	Тактильные средства	нет				С	Оснащение информацией	Установить тактильные средства
	ОБЩИЕ требования к зоне	Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания, комплекса сооружений, в одном районе, соответствовать знакам в нормативных документов по стандартизации Система средств информации зон и помещений должна обеспечивать: - непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения; - предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п. Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, и должна быть увязана с художественным решением интерьера. Использование компенсирующих мероприятий при невозможности применить визуальную информацию (из-за особых художественных решений интерьеров: в залах музеев, выставок и т.п.)						

		Система оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой сигнализацией

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ	1	4,5,6,7,8	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ***зона «Система информации на объекте» требует текущего ремонта по оснащению тактильной и акустической информацией.***